PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-323836

(43)Date of publication of application: 13.11.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number : 03-122203

(71)Applicant: ROHM CO LTD

(22)Date of filing:


23.04.1991

(72)Inventor: KITO TAKAYUKI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the failure rate of semiconductor devices by a method wherein, in order to clarify the positions of wire bonding pads, position recognition marks are provided at the positions which can be viewed in the TV frame of an image processing system. CONSTITUTION: If the left side and the right side of a chip 2 can not be viewed in one TV frame simultaneously, a pair of gate pad recognition marks 11 and a pair of source pad recognition marks 10 are provided on the left side (gate pad 8 side) and the right side (source pad 7 side) respectively. If both the left side and the right side can be viewed in one frame, as the left and right recognition marks 11 and 10 can be used in common, one gate pad recognition mark 11 and one source pad recognition mark 10 are sufficient. The marks 11 and 10 may be positioned anywhere on the chip 2. Further, the size of the chip 2 itself must be viewed in one frame of a TV camera. With this constitution, the failure rate of semiconductor devices can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration?

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection?

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-323836

(43)公開日 平成4年(1992)11月13日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/60

301 L 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-122203

(22)出願日

平成3年(1991)4月23日

(71)出願人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

(72)発明者 鬼頭 孝之

京都市右京区西院溝崎町21 ローム株式会

社内


(74)代理人 弁理士 佐野 静夫

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】ワイヤーポンディング工程における画像処理が 困難なアルミニウム配線パターンに対しても、画像処理 を容易にしてポンディングパッド部の位置を明確に判断 できるようにする。

【構成】ワイヤーボンディングパッドの位置を明確にす るため画像処理システムのテレビ画面に入る位置に位置 認識用のマークを形成した。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】ワイヤーボンディングパッドの位置を明確 にするため画像処理システムのテレビ画面に入る位置に 位置認識用のマークを形成したことを特徴とする半導体 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置に関するもの であり、特にワイヤーポンディングを行なう半導体装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造工程において、完成したウエ ハを組み立てる際には、図8に示すように同図(イ)の ウエハ1の状態から(ロ)の個々のチップ2の状態へ分 離し、しかる後、(ハ) に示す如くフレーム3上にチッ プ2をダイポンディングする。次にフレーム3に取り付 けられたチップ2に対しワイヤーボンディングを行な う。このワイヤーポンディングを行なう方法としては、 ワイヤーを接続するチップ2を図9のようにテレビカメ ラ4にて撮影し、その撮影出力信号を処理部5で画像処 20 理してワイヤーを接続すべき位置を特定してポンディン グするのが普通である。そして画像処理によりワイヤー をポンディングするべきパッド位置を特定する判断基準 として従来はチップ表面のアルミニウム配線パターンを 利用していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、アルミ ニウム配線パターンはチップによって種々の形態があ り、その形態によっては画像処理が難しく、ワイヤーボ 不能の場合があった。特にチップの全面にアルミニウム 配線パターンが存在するようなデバイスではポンディン グバッドの特定が著しく困難であった。

【0004】本発明はこのような点に鑑みなされたもの であって、ワイヤーボンディング工程における画像処理 が困難なアルミニウム配線パターンに対しても、画像処 理を容易にしてポンディングバッド部の位置を明確に判 断できるようにすることによって半導体装置の不良率を 下げることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め本発明では、ワイヤーポンディングパッドの位置を明 確にするため画像処理システムのテレビ画面に入る位置 に位置認識用のマークを形成する。

[0006]

【作用】このような構成によると、画像処理により位置 認識用のマークから所定のワイヤーポンディングパッド の位置を割り出すことができるので、ワイヤーを正しい パッド位置に取り付けることができる。

[0007]

【実施例】図1はMOSFETのチップ表面を示してお り、ここで、6はソース領域、7はソースのパッド、8 はゲートのパッドである。尚、ドレインのパッドはチッ ブの裏側に存するものとする。白の細い帯状の部分9は アルミニウム配線を表わしている。この図において白い 部分はアルミニウムであり、黒い部分はアルミニウムが 存しない部分である。

【0008】10はソースのパッドに設けられたソース のパッド認識用のマークであり、11はゲートのパッド 10 認識用のマークである。チップ2の左側と右側が同時に 1つのテレビ画面内に入らない場合には、図示のように 左側(図示の場合ゲートパッド8側)と右側(図示の場 合ソース 7 側) でそれぞれ一対ずつ認識用マークを設け

【0009】しかしながら、1つの画面に左側も右側も 入る場合には、認識用マークは左右(即ち両サイド)で 共用できるので、図2~図5に示す如く2つ設ければよ い。尚、マークの位置はチップ上であればどこでもよ い。今、チップ2の大きさはテレビカメラの1つの画面 12内に充分入る大きさであるとする。

【0010】尚、図2~図5はマーク10、11の大き さをどの位にするのがよいかを比較して示したものであ って、まず図2では、理想的なマークの大きさを示して いる。図3のマーク10、11はそれより小さく、また 図4のマークは更に小さい。逆に図5のマークは図2の マークよりも充分大きい。

【0011】図4の場合は小さ過ぎてゴミ13等のノイ ズとの区別がつかず、役に立たない。図3の場合も大き なゴミによるノイズとの区別がつきにくいので、避ける ンディング不良が多く発生する若しくは画像処理が全く 30 のが望ましい。また、図5の場合は使用可能であるが、 大き過ぎて無駄なスペースを取り過ぎる。図2のマーク の大きさはそれを認識できるための識別力という点、及 びチップ2に対する占有面積の点で妥当であるといえ

> 【0012】次に、このマーク10、11の作成方法と しては種々考えられるが、その1つはアルミニウムとは 異なる材料を塗布することである。第2は、アルミニウ ム上に施される保護膜を利用して形成することである。 即ち、アルミニウム上には一般に保護膜が施されるが、

40 その保護膜を一部分削除して設けることにより、その削 除部分をマークとするのである。第3はアルミニウムを エッチングすることである。但し、このエッチングによ る場合はパッド部分か、又はチップの素子として機能し ない部分に設ける必要がある。以上の外にも適当な手法 でマークを形成することが可能である。

【0013】次に、図7は2つのマークからパッドの位 置を割り出す方法を示している。ここでは、2つのマー クの位置を座標の形でそれぞれA(X1, Y1)、B (X2, Y2) として画像処理し、それに対しパッドの 50 位置C(X3, Y3) は予め定めた2つの距離 r1, r

2を充足する点として特定される。これは処理部5(図 9参照)を構成するマイクロコンピュータのプログラム でソフト的に行なわれる。処理部5の出力はパッドの位 置こにワイヤーの取り付け部が位置するようにチップ及 びワイヤーを制御する。具体的には図7のX方向にはフ レーム3(従ってチップ2)を動かし、Y方向にはワイ ヤーを動かすことでパッドの位置Cにワイヤーの取り付 け部を適合させる。

【0014】 先にも一言したようにマークは画面内に2 つあればよく、その位置は問わない。またマークは2つ 10 である必要はなく、1つであってもよい場合がある。そ れはチップ2のエッジ部分をマークの1つとして使うこ とができる場合である。図6はパッド7に対するワイヤ -のポンディング面積14を示している。

[0015]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、チ ップ表面に位置認識用のマークが設けられているので、 ポンディングパッド位置を特定するための画像処理が容 易になり、ポンディングパッドに対してワイヤー接続の 位置精度が向上し、バラツキが少なくなる。従って、半 20 5 処理部 導体装置の不良率が下がるという効果がある。また、従 来では精度が悪くポンディングバッドの大きさも余裕を みて、大きなものが必要であったが、この発明により小 さくすることができる。更に、前記マークを利用してポ ンディングパッド以外の他のパターンの特定や組立も可 能となり、製造性能が拡大、向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を実施したMOSFETのチップの平

面図。

【図2】 本発明による位置認識用マークの妥当な大き さを示す図。

【図3】 本発明による位置認識用マークの大きさの例 を示す図。

本発明による位置認識用マークの大きさの例 【図4】 を示す図。

【図5】 本発明による位置認識用マークの大きさの例 を示す図。

【図6】 パッドに対するワイヤーのポンディング面積 を示す図。

【図7】 画像処理の一部を示す図。


【図8】 ウヘハからチップを作成する手順を示す図。


【図9】 チップ上のポンディングパッドを特定するた めの装置を示す図。


【符号の説明】

- 2 チップ
- 3 フレーム
- 4 テレビカメラ
- - 6 アルミニウム
 - 7 ソース用パッド
 - 8 ゲート用パッド
 - 9 アルミニウム配線
 - 10, 11 マーク
 - 12 テレビ画面
 - 13 ゴミ

(図1) [図2] [図3]







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.